



Rapport
Periodiek onderzoek 2

BHK Langens Betonboringen bv

VCA* 2008/5.1

Datum onderzoek: 8 mei 2017

Inhoud

1.	Algemene bedrijfsgegevens	3
2.	Gegevens met betrekking tot het VGM-beheersysteem	3
3.	Gegevens met betrekking tot de audit	3
4.	Ongevallenstatistieken	3
5.	Samenvatting van de auditresultaten	4
5.1	Beschrijving/wijzigingen van bedrijf, organisatie, VGM beheersysteem, risico's en scope	4
5.2	Samenvatting onderzoek en projectbezoek(en)	4
5.3	Geïnterviewde personen (auditee)	4
5.4	Bevindingen (afwijkingen en opmerkingen)	4
5.5	Gebruik logo/beeldmerk	4
5.6	Klachten	4
5.7	Aandachtspunten eerstvolgend onderzoek	4
6.	Bevindingen	5
7.	Autorisatie	8

1. Algemene bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	: BHK Langens Betonboringen bv
Adres	: Berghemseweg 2C
Postcode en vestigingsplaats	: 5373 KH Herpen
Telefoonnummer	: 0486-414600
Contactpersoon	: dhr. P.
Relatienummer	: 11148
Aantal vestigingen	: 1
Aantal gelijktijdige projecten	: 4
Aantal eigen operationele medewerkers	: 7
Aantal tijdelijke operationele medewerkers	: 3
Aantal leidinggevenden aan operationele medewerkers	: 4
Aantal overige (administratieve) medewerkers	: 1
Aantal overige (tijdelijke) medewerkers	: 0
Totaal aantal medewerkers	: 15

2. Gegevens met betrekking tot het VGM-beheersysteem

Beoordeling uitgevoerd aan de hand van	: VCA* 2008/5.1
Type onderzoek (audit)	: Periodiek onderzoek 2
Datum 2e periodiek onderzoek	: 8 mei 2017
Toepassingsgebied/scope activiteiten	: Boren en zagen in steenachtige materialen.
NACE code	: F43.1

3. Gegevens met betrekking tot de audit

Doel	: Vaststellen of de documentatie en implementatie van het VGM-beheersysteem van BHK Langens Betonboringen bv met betrekking tot het toepassingsgebied in overeenstemming is met de gestelde eisen in VCA* 2008/5.1.
Motivatie eventuele afwijking van voorgeschreven tijdsbesteding of auditplan	: Er zijn geen relevante wijzigingen geweest m.b.t. de tijdsbesteding of het vooraf overeengekomen auditplan.
Teamleider / auditor	: Richard van Abeelen

4. Ongevallenstatistieken
Ongevallenstatistiek

 Laatste jaar waarvan gegevens bekend zijn: **2016**

	2016
1. Totaal Aantal medewerkers (incl. tijdelijke medewerkers)	15
2. Aantal Eigen Medewerkers	8
3. Aantal gewerkte uren	24.000
4. Ongevallen met verzuim/werkverlet	0
5. Ongevallen met dodelijke afloop (a)	0
6. Aantal arbeidsongevallen (4+5)	0
7. IF-frequentie (b)	0

(a) Dodelijke afloop: overlijden binnen 30 werkdagen en het opgelopen letsel is mede oorzaak van het overlijden

 (b) IF (Frequentie):
$$\frac{\text{aantal ongevallen met verzuim/werkverlet (4+5)} \times 1.000.000}{\text{aantal gewerkte uren (2)}}$$

5. Samenvatting van de auditresultaten

5.1 Beschrijving/wijzigingen van bedrijf, organisatie, VGM beheersysteem, risico's en scope

Vorige jaar was er nog sprake van een gebouw wat aan de andere kant van de brug zat en onlangs is het nieuwe kantoorpand betrokken, voor de brug.

Een mooi gebouw met tevens een magazijn opslagruimte. Ruim bemeten en zeer degelijk. Verder zijn er het afgelopen jaar wisselingen geweest in het

Personeelsbestand enige mensen zijn gegaan en er zijn 2 nieuwe medewerkers aangenomen

5.2 Samenvatting onderzoek en projectbezoek(en)

De organisatie beschikt over een zeer goed systeem, waarin de directeur uitermate goed alles weet te vinden, hij laat zich bijstaan door een extern

Adviseur. Qua systeem en documentatie uitermate goed op orde. Het projectbezoek heeft plaats gevonden Te Drunen aan de Cees van Daltsenweg.

Hier waren 2 medewerkers bezig met het trekken van sleuven en gaten boren (stopcontacten) Hoofdaannemer was de Firma Hendriks uit Oss. Betrof nieuwbouw van een 65 tal woningen.

5.3 Geïnterviewde personen (auditee)

Naam	Functie	Project
P. langens	Directeur	
M. Wecker	Extern adviseur	
I. van Vliet	Uitvoerende op project	X
S. Hurkens	Uitvoerende op project	X

5.4 Bevindingen (afwijkingen en opmerkingen)

De bevindingen van het vorige onderzoek zijn reeds eerder geverifieerd, maar waren niet aan de orde

5.5 Gebruik logo/beeldmerk

Men maakt geen gebruik van het logo van C-Plus

5.6 Klachten

Tijdens het onderzoek zijn eventuele klachten van derden m.b.t. het VGM-beheersysteem behandeld echter deze waren niet aan de orde.

5.7 Aandachtspunten eerstvolgend onderzoek

Tijdens de eerstvolgende audit zal aan de volgende onderdelen extra aandacht worden besteed: De beheersing van de documentatie door de nieuwe VGM functionaris de heer Langens wil het rustiger aan gaan doen en draagt dit ook over

6. Bevindingen

1 VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEU (VGM)-BELEID EN ORGANISATIE, MANAGEMENT-BETROKKENHEID

1.1 Heeft het bedrijf een VGM beleidsverklaring?

De VGM beleidsverklaring is ongewijzigd en is niet ouder dan 3 jaar. Er is geen noodzaak geweest tot een aanpassing van de VGM beleidsverklaring.

1.2 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?

De VGM functionaris is dezelfde medewerker als tijdens het vorige onderzoek, de heer langens

Er is geen behoefte of noodzaak geweest tot het inschakelen van een veiligheidskundige.

1.6 Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA eisen?

De directie is aantoonbaar direct betrokken geweest bij de beoordeling op het voldoen aan de VCA eisen. Er is een interne audit uitgevoerd door de adviseur. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Interne audit en directiebeoordeling hebben plaats gevonden op 31-01- 2017

1.7 Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF verzuimongevallen?

De doelstelling met betrekking tot de IF is opgenomen in de directiebeoordeling.

Doelstelling is 0 ongevallen met verzuim, een realistische doelstelling daar er zich tot op heden nog geen ongevallen hebben voorgedaan

2 VOORKOMING VAN INCIDENTEN DOOR RISICOBEBEERSING M.B.T. DE DOOR HET BEDRIJF UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN.

2.1 Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM risico-inventarisatie en -evaluatie?

De VGM risico-inventarisatie en -evaluatie is nog actueel en van toepassing op de tijdens het certificeringonderzoek vastgestelde functies.

Er zijn geen wijzigingen geweest in de activiteiten, stand der techniek en er hebben geen ongevallen met verzuim plaatsgevonden waardoor een update nodig wordt geacht.

2.2 Vinden taakrisicoanalyses plaats?

Er zijn het afgelopen jaar geen TRA's uitgevoerd. Er hebben zich geen ongevallen, werkzaamheden of situaties voorgedaan waarvoor een TRA dient te worden opgesteld.

2.3 Worden LMRA's uitgevoerd vóór aanvang van werkzaamheden?

LMRA's worden consequent uitgevoerd. De werkwijze en instructie bleven ongewijzigd.

In de praktijk getoetst tijdens het bezoek aan de projectlocatie(s) bij de volgende medewerker(s): I van Vliet en S. Hurkens

2.4 Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld, onderhouden en omgeruild?

Er zijn geen relevante wijzigingen in de systematiek doorgevoerd.

Er zijn sinds het vorige onderzoek 2 nieuwe medewerkers in dienst getreden.

Van de volgende nieuwe medewerkers is de werkwijze m.b.t. uitgifte en ter beschikking stellen getoetst: de heren Randani en van der Zwaan

3 OPLEIDING, VOORLICHTING EN INSTRUCTIE

3.1 Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden?

Er zijn geen wijzigingen van de vak- en opleidingseisen per functie.

Momenteel bestaan er geen opleidingen binnen de branche derhalve training on the job

3.2 Hebben alle operationele medewerkers een diploma, attest of certificaat "Basisveiligheid VCA"?

Er zijn sinds het vorige onderzoek 2 nieuwe operationele medewerkers onderzoek in dienst getreden
Van de volgende nieuwe operationele medewerkers is de beschikking over een geldig certificaat "Basisveiligheid VCA"
getoetst: De heer Randani geldig tot 19-04-2023 en de heer van der Zwaan 28-09-2026

3.3 Hebben alle operationeel leidinggevenden een diploma, attest of certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA"?

Er zijn sinds het vorige onderzoek geen nieuwe leidinggevenden in dienst getreden of ingeschakeld.

3.4 Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving?

De SSVV Opleidingengids is niet van toepassing.
Er zijn geen wijzigingen van de specifieke opleiding- en ervaringseisen.

3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM voorlichting en -instructie?

De werkwijze m.b.t. voorlichting en instructie is ongewijzigd.
Er zijn sinds het vorige onderzoek 2 nieuwe operationele medewerkers dienst getreden of ingeschakeld.
Van de volgende nieuwe operationele medewerkers is de VGM voorlichting bij de indiensttreding of eerste inschakeling
getoetst: de heren Randani en van der Zwaan

3.6 Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheren en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gebruikt?

Veiligheidspaspoorten worden niet gebruikt. Een procedure is niet nodig.

3.7 Vindt communicatie over VGM plaats zonder taalbelemmeringen?

De communicatie over VGM aspecten vindt plaats in de Nederlandse taal. Communicatie vindt plaats zonder taalbelemmeringen. Dit tijdens de bedrijfsronddgang en bezoek(en) aan projecten geconstateerd.

3.8 Hebben de medewerkers kennis van de interne regels / procedures van de opdrachtgevers, waar zij te werk zijn gesteld, voor zover dit expliciet en gespecificeerd wordt gevraagd en beschikbaar gesteld door opdrachtgevers?

Opdrachtgevers hebben tot op heden geen eisen m.b.t. interne regels of procedures opgelegd. Eventueel kan er sprake zijn van poorttraining

6 MILIEUZORG**6.1 Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffen?**

Er zijn geen relevante wijzigingen m.b.t. milieurisico's vastgesteld. De inventarisatie van de milieurisico's is nog actueel en van toepassing.

Opmerking preventief tanken aan de overkant van de straat op het lekken van Diesel te voorkomen klein

7 VOORBEREIDING OP NOODSITUATIES**7.1 Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties?**

Op de bedrijfs- en projectlocatie(s) zijn noodplannen/alarmkaarten aanwezig, de werkwijze is bekend bij de medewerkers (onderdeel van VGM-instructie en voorlichting). Er zijn voldoende blus- en EHBO middelen beschikbaar. Keuringen eveneens mei 2018

8 VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEU INSPECTIES**8.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden?**

Er zijn in 2015 maandelijks werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevende en de directeur, het afgelopen jaar zijn er voldoende uitgevoerd

9 BEDRIJFSGEZONDHEIDSZORG

9.1 Worden medewerkers voor specifieke functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken mede op basis van geïnventariseerde risico's (zie vraag 2.1) beoordeeld op medische geschiktheid?

De procedure is niet gewijzigd. Er zijn geen functies of werkzaamheden waarvoor medische geschiktheid aantoonbaar moet zijn.

9.2 Ligt voor wat blootstellingsrisico's vast, voor welke functies werknemers periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan?

De werkwijze bleef ongewijzigd evenals het PMO advies. Het PMO is voor het laatst aangeboden in 2016 – waarin 3 personen werden opgeroepen door Vollandis, in de praktijk maakt er niemand gebruik van – Arbodienst, Arbo - unie

10 AANSCHAF EN KEURING VAN MATERIALEN, MATERIEEL/MIDDELEN

10.1 Worden VGM verantwoorde materialen, materieel/middelen en PBM aangeschaft?

Geen wijzigingen in werkwijze. De lijst met VGM specificaties is nog actueel. Echter beperkt zich tot CE en de gebruiksaanwijzing

10.2 Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?

Gezien is de keuringsystematiek. Geen wijzigingen.

Op de bedrijfslocatie en projectlocatie(s) diverse arbeidsmiddelen gezien. Deze waren in goede staat en voorzien van een juiste identificatie van de vervaldatum keuring/onderhoud. Tot mei 2018

12 MELDING, REGISTRATIE EN ONDERZOEK VAN INCIDENTEN

12.1 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim?

De procedure en werkwijze zijn niet gewijzigd. Er hebben zich het afgelopen jaar geen ongevallen voorgedaan en er werden geen incidenten of gevaarlijke situaties gemeld.

12.2 Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim?

Er hebben zich het afgelopen jaar geen ongevallen voorgedaan. Zie 12.1.

7. Autorisatie

Om blijvend voor certificering volgens VCA* 2008/5.1 in aanmerking te komen, dient er aan het volgende criterium te worden voldaan:

Criterium	Resultaat
Alle mustvragen positief beantwoord	JA

BHK Langens Betonboringen bv voldoet aan de eisen zoals gesteld in de VCA* 2008/5.1. Continuering van het certificaat wordt geadviseerd.

Teamleider / auditor	
Naam	Richard van Abeelen
Datum rapport	08-05-2017
Handtekening	<i>R. van Abeelen</i>